




[illegible]

Node diagram 3:1



|    |               |    |               |    |                          |  |  |    |  |
|----|---------------|----|---------------|----|--------------------------|--|--|----|--|
| 设计 |               | 校对 |               | 名称 | Steel clamp single door  |  |  |    |  |
| 审核 |               | 施工 |               | 材质 |                          |  |  |    |  |
| 电话 | 0755-89661371 | 传真 | 0755-89661831 | 网址 | www.ymsteelcleandoor.com |  |  | 日期 |  |

|    |               |    |               |    |                          |  |  |    |  |
|----|---------------|----|---------------|----|--------------------------|--|--|----|--|
| 设计 |               | 校对 |               | 名称 | Steel clamp single door  |  |  |    |  |
| 审核 |               | 施工 |               | 材质 |                          |  |  |    |  |
| 电话 | 0755-89661371 | 传真 | 0755-89661831 | 网址 | www.ymsteelcleandoor.com |  |  | 日期 |  |